

Gierzwaluwen en vleermuizen tevreden

Nieuw dak voor De Speelman moet de regen buiten houden


SASSENHEIM – Dankzij sponsorgelden heeft de molen “De Speelman” een nieuw dak gekregen. Opnieuw heeft de molenstichting een stap gezet op het pad van herstel van de molenonderchtkant. Het oude dak, dat er bij de restauratie van de buitenkant wel aardig uitzag, bleek bij nadere inspectie, onder meer door de Monumentenwacht Zuid-Holland, behoorlijk doorgezakt te zijn. Daardoor bleef bij regen wel zeven centimeter water op het dak staan. Dit tezamen met een poreus geworden dakbedekking deed het hout en de te zwakke balken snel wegrotten. Gelukkig werden voor het herstel de benodigde gelden (f 17.000) beschikbaar gesteld.

Bovendien schonk de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland uit zijn pot een vijftiental zware grenen balken (30 cm dik) die het nieuwe dak moesten gaan dragen. Deze balken zijn tevens de dragers van de meelzolder van de in de toekomst er bovenop te bouwen houten molenbovenbouw. Op de balken, waarvan de koppen tegen inrotten zijn geschermd door zogenaamde loodslabben, kwam een 3 centimeter dikke grenen vloer. Dit deel van de renovatie werd verzorgd door de firma D. Meijer. Rondom de molen werd een steiger geplaatst en op vrijdag 5 juli konden de bewoners van de wijk van een spectaculair schouwspel genieten. Een voor één werden met behulp van een grote kraan de zware balken omhoog gehesen en in de daarvoor bestemde gleuven in de dikke muur ingelaten. Na het aanbrengen

van de vloer werd door de firma Heijkoop een dikke isolerende en dampkerende laag aangebracht met daarop de dakbedekking. Het dak werd aangesloten op de regenafvoer en een zware beluchtingkap voltooid het geheel. Op 18 juli was het werk klaar en kon de steiger worden afgebroken.

Gierzwaluwen

Het was al een aantal jaren bekend dat de molen vaste bewoners heeft. Onder het dak nestelt een aantal gierzwaluwen. Ze komen daar via kleine openingen onder rand van de daklijst. Toen men het oude dak verwijderde ontstond echter enige consternatie: een aantal vleermuizen vloog de werklieden om de oren en fladderde door de opengelegde molenruimte. Kennelijk hadden ook deze dieren onder het dak hun woning gevonden. Die bijzondere ontdekking versterkte de wens van de buurtbewoners om het onderkomen van deze beschermde diersoorten veilig te stellen. Toen dan ook als laatste onderdeel de daklijst rond het nieuwe dak was geplaatst werden vlak onder houten rand een zevental kleine gaten in de muur gehakt om de dieren toegang tot de bolle dakruimte te geven. Uiteraard hebben de werkzaamheden de dieren behoorlijk van streek gemaakt. Maar verwacht mag worden dat de gierzwaluwen en de vleermuizen, nu de rust is weergekeerd, hun vernieuwde onderkomen zullen weten te vinden. In ieder geval scheren de gierzwaluwen al weer om de molen.



Eén voor één werden de zware balken omhoog gehesen. (Foto: PR)